

Bijlage 3c Vragen perspectiefnota Wijkschouw

Wijk: Aagtdorp
Datum: 24 –10-2007
Aanwezig: Bernadette Tuinman (WV)
Aat Snaas (WV)
Leo Doppenberg (gem.)
Bernard Witte (gem.)
Jenny Verhagen (gem.)
Manfred Stahlecker (politie)
Bart Dam (wijkcoördinator)

Uitvoering:

Wt = wijkteam
St = serviceteam
Bb = bedrijfsburo

Hh = handhaving
Cc = Civiel&Cultuur

Classificatie:

A = binnen een maand uitgevoerd
B = langere voorbereidingstijd (tijdsduur aangegeven)
C = beleidsaanpassing; nadere besluitvorming

Bijgewerkt 28 mei 2008

onderwerp		uitvoering	Classificatie			
				A	B	C
1.	Voetgangersoversteek einde Postweg nabij Duinweg ?? Graag twee maal spiegel te plaatsen ivm slecht zicht bij oversteek	Overleg met C&C Nee, spiegels zijn niet de geëigende maatregel. Geen actie Wordt besproken inde werkgroep verkeer			X	
2.	Nabij fiets oversteek einde Postweg de paddestoel aanpassen. Aanduidingen zijn slecht zichtbaar en onduidelijke richting aanwijzing	Overleg met C&C Toelichting in werkgroep verkeer Aagtdorp. Initiatief voor afspraak ligt bij werkgroep			x	
3.	Hoek Gerbrantslaan Duinweg spiegel te plaatsen ivm slecht zicht bij oversteek	Overleg met C&C Toelichting in werkgroep Verkeer			x	
4.	In de Bickerslaan nabij nr 2 (PEN huisje) is de berm helemaal stuk gereden	Graskeien in de berm plaatsen Door aannemer 1 ^e kwartaal 2008 uitvoeren. Uitvoering week 17 2008			x	
5.	Eenmanspad (Smallepadje) nieuwe laag schelpen erop	Wt		x		
6.	Hoek Smallepadje en Omloop naar rioolpomp hek sluiten en Meidoornhaag repareren - ijzeren palen weghalen aan zijde van Smallepadje	Bb mei 2008			X	
7.	De binnenbocht nabij Omloop 16 is stuk gereden en water kan niet afvloeien door rioolput die daar is gelegen. Oplossing graskeien plaatsen ?	Bb geen graskeien maar schampblokken voorjaar 2008 Geplaatst in week 16 2008			x	
8.	Op de Burgm Peecklaan to nr 17 liggen grote boomstammen in de berm. Deze verwijderen	Leo Doppenberg: is bedoeld tegen parkeren blijft voorlopig liggen				
9.	Scheve (lantaarn)palen in de gehele wijk	Service team wordt actie zomer 08			x	
10.	Vervuiling door paarden. Wijkvereniging geeft	HH				

onderwerp		uitvoering	Classificatie			
				A	B	C
	aan dit al besproken te hebben met de ondernemer maar tot heden zonder resultaat	HH heeft meer informatie nodig, bv naam van de ondernemer				
11.	Hemelwater afvoer op de hoek van de Boschmansweg en de Duinweg. Het lijkt als of water het ene putje in gaat en er in het ander putje weer uit komt. Graag onderzoeken of dit kan en hoe.	Bb Is bewuste constructie om overvloedig regenwater af te voeren via de Boschmanweg Geen actie				
12.	Straatje Honky Tonk graag meenemen in veeg programma.	Veeg machine kan niet maar blad blazer komt er met regelmaat. Geen actie				
13.	Pachter van het "land van Kieft" rijdt korte afstand tegen de eenrichting in om bij zijn land te komen. Dit is formeel gezien niet juist. Omrijden of via de inrit Duinweg is echter nog minder wenselijk.	HH Datum Hans Vlug			x	
14.	Bermen Bickerslaan heel slecht	Wordt regelmatig uitgereden door vrachtverkeer, moeten we mee leven. Wordt regelmatig opgeknapt.				